


Procédure d'intervention captage

Bras des lianes/ Bras Piton

| |  Intervention programmée | |  Intervention non programmée | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|
| | <p>La ressource est suffisante pour alimenter l'UPEP de Dioré (Q>600m³/h) et/ou Q entré Dioré > 400m³/h Niveau Réservoir > 4,5m</p> <p>Intervention de jour possible</p> | <p>La ressource est insuffisante pour alimenter l'UPEP de Dioré (Q<600m³/h) et/ou Q entré Dioré > 400m³/h Niveau Réservoir > 4,5m</p> <p>Intervention de nuit obligatoire avec coupure UPEP de Dioré</p> | <p>Baisse du débit <600m³/h pendant au moins 2h consécutives. et/ou Q entré Dioré > 400m³/h Niveau Réservoir > 4,5m Au delà des interventions de nettoyage préventives de la SPL</p> <p>Intervention de jour possible si réservoirs pleins, et délai compatible avec la distribution d'eau</p> <p>Intervention de nuit obligatoire conditionné par le niveau des réservoirs</p> | | | | | | | | | | | | | |
| Prise d'eau: Grille canal amené + Grille point de prélevement BPiton | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | Sans objet | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | Sans objet | | | | | | | | | | | | |
| Prise d'eau: Grille du captage + Dessableur BD Lianes | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | <p>Disponibilité du prestataire SPL ou Région, compatible avec le délai en AEB</p> <table border="1"> <tr> <td>oui</td><td>Nettoyage par le sous-traitant de la Région</td><td>Nettoyage par le prestataire de la CIREST</td></tr> <tr> <td>non</td><td>Nettoyage par le sous-traitant de la Région</td><td>Nettoyage par le prestataire de la CIREST</td></tr> <tr> <td>oui</td><td>Nettoyage par le sous-traitant de la Région</td><td>Nettoyage par le prestataire de la CIREST</td></tr> <tr> <td>non</td><td>Nettoyage par le sous-traitant de la Région</td><td>Nettoyage par le prestataire de la CIREST</td></tr> </table> | oui | Nettoyage par le sous-traitant de la Région | Nettoyage par le prestataire de la CIREST | non | Nettoyage par le sous-traitant de la Région | Nettoyage par le prestataire de la CIREST | oui | Nettoyage par le sous-traitant de la Région | Nettoyage par le prestataire de la CIREST | non | Nettoyage par le sous-traitant de la Région | Nettoyage par le prestataire de la CIREST |
| oui | Nettoyage par le sous-traitant de la Région | Nettoyage par le prestataire de la CIREST | | | | | | | | | | | | | | |
| non | Nettoyage par le sous-traitant de la Région | Nettoyage par le prestataire de la CIREST | | | | | | | | | | | | | | |
| oui | Nettoyage par le sous-traitant de la Région | Nettoyage par le prestataire de la CIREST | | | | | | | | | | | | | | |
| non | Nettoyage par le sous-traitant de la Région | Nettoyage par le prestataire de la CIREST | | | | | | | | | | | | | | |
| Brise charge by pass étage 1 + bassin sous-étage 1 | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | | | | | | | | | | | | | |
| Grille aval étage 1 + bassins sous-étage 2 | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | | | | | | | | | | | | | |
| Grille aval étage 2 | Nettoyage/Entretien par le Déléguétaire de la CIREST | Nettoyage/Entretien par le Déléguétaire de la CIREST | Nettoyage/Entretien par le Déléguétaire de la CIREST | Nettoyage/Entretien par le Déléguétaire de la CIREST | | | | | | | | | | | | |
| Toutes interventions nécessaire au respect de l'adduction en eau | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | Nettoyage/Entretien par le sous-traitant de la Région | <p>Disponibilité du prestataire SPL ou Région</p> <table border="1"> <tr> <td>oui</td><td>Nettoyage par le sous-traitant de la Région</td><td>Nettoyage par le prestataire de la CIREST</td></tr> <tr> <td>non</td><td>Nettoyage par le prestataire de la CIREST</td><td>Nettoyage par le sous-traitant de la Région</td></tr> </table> | oui | Nettoyage par le sous-traitant de la Région | Nettoyage par le prestataire de la CIREST | non | Nettoyage par le prestataire de la CIREST | Nettoyage par le sous-traitant de la Région | | | | | | |
| oui | Nettoyage par le sous-traitant de la Région | Nettoyage par le prestataire de la CIREST | | | | | | | | | | | | | | |
| non | Nettoyage par le prestataire de la CIREST | Nettoyage par le sous-traitant de la Région | | | | | | | | | | | | | | |

Action SPL pour la Région

Action sous-traitant déclenchée sur demande de la CIREST

Action Déléguétaire AEP dans le cadre du contrat de DSP

Coût supporté à 50/50 Région/CIREST

Coût supporté par CIREST

Toute intervention sera réalisée sous la supervision de la SPL

L'ensemble des acteurs doit être prévenu de l'intervention.
 L'accès à l'ensemble des installations doit pouvoir se faire par les différents acteurs (double de clefs)

| Seuils d'alerte exploitation AEP (Station de mesure de l'Office de l'Eau) | Débit alimentation UPEP Dioré+Gros Faham | Débit alimentation UPEP Dioré+Gros Faham | Actions |
|--|---|---|---|
| Normal | 1 000 m3/h | 277 l/s | RAS |
| Vigilance | 900 m3/h | 250 l/s | Mise en place de la pompe en aval du captage |
| Vigilance renforcée | 800 m3/h | 222 l/s | Déclenchement de la pompe |
| Critique | 700 m3/h | 194 l/s | Coupure de nuit |